

2024-07-10

Telge

Orrstigen 2
151 63 Södertälje

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 051-23936

Adress: Orrstigen 2

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-07-10

Fastighet Koltrasten 1	Bygg/Ombygg. år 1961/2011	Objektstyp 1 Rum och kokvrå	Area 32,0	Objektsnr 051-23936
Adress Orrstigen 2	Vån Bv	Ny hyresgäst - inflytt		
Anledning till besiktning Avflyttningsbesiktning				Besiktningdag 2024-07-09

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Separat ugn		OK
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frys? Delad kyl / frys.		
Kokvrå			
	Luckor byte		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Golv - parkett/trä,läggning		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Separat häll		OK
	Vägg kakel+målad		OK
	Kolfilterfläkt		OK
	Förberedelse för diskmaskin Finns ej plats.		
	Övrigt besiktn		OK
	Armatur		OK
	Mikrovågsugn		OK
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval HH + Tub		
	Golv - parkett/trä,läggning		OK
	Luckor byte		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad		OK
	Brandvarnare Finns.		
	Hatthylla Finns.		
	Garderob Skjutdörr garderob samt städsåp inredning. finns		
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä,läggning		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad		OK
	Noden Finns.		
Badrum			

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenhet	Handfat	Helt porslin.	
	WC stol	Helt porslin.	
	Vägg kakel		OK
	Golv klinkers		OK
	Duschplats		OK
	Badrumsskåp		OK
	Handdukstork		OK
	Förberedd för tvättm/torktumlare	Förberett för tvätt. El vatten och avlopp.	
	Dörr		OK
	Badkar	Finns ej.	
Lägenhet	Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.	
	Övrigt besiktn	Persiennor ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Finns.	
	Dörr	Finns ej.	