2026-11-03

Harvarvägen 9
151 50 Enhörna

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 342-26087

Adress: Harvarvägen 9

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-03

Fastighet	Bygg/Ombygg. år	Objektstyp	Area	Objektsnr
Harvaren 4	1980/ 0	Radhus 2 rum	69,0	342-26087

Adress	Vån	Ny hyresgäst - inflytt
Harvarvägen 9		

Anledning till besiktning	Besiktningsdag
Avflyttningsbesiktning	2026-10-12

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvätt. El vatten och avlopp. (Finns Tb standard).	
	Golv klinkers		OK
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Handfat	Helt porslin.	
	Badrumsskåp		OK
	WC stol	Helt porslin.	
	Handdukstork		OK
	Torktumlare lgh	Tb standard.	
	Tvättmaskin lgh	Tb standard.	
	Förberedd för tvättm/torktumlare		OK
	Duschvägg		OK
Hall			
	Brandvarnare		OK
	Övrigt besiktn	1 st fast garderob.	
	Golv laminat		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Hatthylla	Finns.	
	Brandvarnare	Finns.	
Klädkammare			
	Golv laminat		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Övrigt besiktn	2 st fast garderob.	
Kök			
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frysf?	Delad kyl / frys.	
	Dörr		OK

Telge Bostäder AB
Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE
Besöksadress
Storgatan 42
Växel: 08-550 221 00
kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Bredd befintlig ugn/spis	Saparat häll.	
	Övrigt besiktn		OK
	Golv laminat		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Luckor byte		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Mikrovågsugn		OK
	Separat ugn		OK
	Separat häll		OK
	Spisfläkt		OK
	Diskmaskin	Finns Tb standard.	
	Blandare	FM.	
	Diskbänkbelysning		OK
Sovrum 1			
	Golv laminat		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad		OK
Uteplats			
	Övrigt besiktn	Finns från v-rum.	
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä, läggning		OK
	Noden	Finns.	
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
Lägenhet			
	Dörr	Dörr VH ej Tub.	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.	
	Övrigt besiktn	Finns garage.	
	Lägenhetsförråd	Finns.	