

2024-01-08

Telge

Blåskäggs gränd 72
151 65 SÖDERTÄLJE

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 157-12425

Adress: Blåskäggs gränd 72

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande (inflyttande hyresgäst)

Utskriftsdatum: 2024-01-08

Fastighet
Gravyren 18

Bygg/Ombygg. år
1975/ 0

Objektstyp
2 Rum och kök

Area
47,0

Objektsnr
157-12425

Adress
Blåskäggs gränd 72

Vån
02

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-01-08

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg kakel+målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Luckor byte		OK
	Kyl/Frys VH Inbyggd		OK
	Spis m. keramikhäll		OK
	Kolfilterfläkt		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Förberedd för diskmaskin	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Garderob		OK
	Brandvarnare		OK
	Hatthylla		OK
	Garderob		OK
Vardagsrum			
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Noden		OK
Sovrum 1			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
Badrum			
	Vägg kakel		OK

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Tak målad		OK
	Badkar		OK
	Handfat		
		Helt porslin	
	Badrumsskåp		OK
	WC stol		
		Helt porslin	
	Handdukstork		OK
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Plats för tvättm/torktumlare		
		Ej förberedd för tvättmaskin	
Lägenhet			
	Dörr		
		Dörr HH med tub	
	Övrigt besiktn		
		Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn		
		Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn		
		Balkong finns ej	