2026-11-17

Telge

Skolvägen 26
153 60 Mölnbo

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 283-23730

Adress: Skolvägen 26

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Telge Bostäder AB
Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08-550 221 00

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-17

Fastighet	Bygg/Ombygg. år	Objektstyp	Area	Objektsnr
Griffeltavlan 1	1986/ 0	3 Rum och kök	73,5	283-23730

Adress	Vån	
Skolvägen 26	Bv	Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning	Besiktningsdag
Avflyttningsbesiktning	2026-11-12

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Spis khäll 1 ugn, Tillval		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Kyl VH		OK
	Frys HH		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
Hall			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Brandvarnare		OK
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä, läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Noden		OK
Sovrum 1			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
Sovrum 2			
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
Badrum			
	Handfat		

Telge Bostäder AB
Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE
Besöksadress
Storgatan 42
Växel: 08-550 221 00
kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
		Helt porslin	
	WC stol		
		Helt porslin	
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Målning övrigt		OK
	Tak målad		OK
	Vägg kakel+målad		
		Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Plats för tvättm/torktumlare		
		Förberedd för tvättmaskin	
	Övrigt besiktn		
		Badkar finns	
Matrum			
	Golv linoleum		
		Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg tapet		
		Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Balkong			
	Övrigt besiktn		
		Balkong finns	
Lägenhet			
	Dörr		
		Dörr VH ej tub	
	Lägenhetsförråd		
		Lägenhetsförråd finns i källare och är uppmärkt med lägenhetsnummer.	
	Övrigt besiktn		
		Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn		
		Persienner ej standard.	