

2025-05-23

Telge

Dalgatan 4 A
151 33 Södertälje

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 188-24704

Adress: Dalgatan 4 A

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-23

Fastighet
Gräshoppan 1

Bygg/Ombygg. år
1917/1986

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
39,0

Objektsnr
188-24704

Adress
Dalgatan 4 A

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2025-05-22

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv linoleum	En liten fläck märken på golvmatta vid dörr mellan hall och kök.Ingen åtgärd av Telge.	
	Spis		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Luckor lackning		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad		OK
	Bredd befintlig ugn/spis	60 cm.	
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frysf?	Delad kyl / frys.	
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Finns ej plats.	
Hall			
	Golv linoleum		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad		OK
	Brandvarnare	Finns.	
	Hatthylla	Finns.	
	Övrigt besiktn	1 st fast garderob.	
	Övrigt besiktn		OK
Vardagsrum			
	Golv linoleum		OK
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Noden	Finns.	
	Övrigt besiktn	2 st fast garderob.	
	Övrigt besiktn		OK
WC + dusch			
	WC stol	Hel porslin.	
	Golv plast/våtutrymme	En liten fläck märken i hörnet.Ingen åtgärd av Telge.	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenhet	Handfat	Hel porslin.	
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd ej för tvätt.	
	Badkar	Finns ej.	
	Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.	
	Övrigt besiktn	Finns ej balkong.	
	Lägenhetsförråd	Finns vind. Ej bes.	
	Dörr	Dörr VH ej Tub.	