

2024-12-30

Telge

Granövägen 85
15167 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 152-26478

Adress: Granövägen 85

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokoll, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokoll sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-12-30

Fastighet
Pastellen 7Bygg/Ombygg. år
1974/ 0Objektstyp
2 Rum och kökArea
59,0Objektnr
152-26478Adress
Granövägen 85Vån
0

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
AvflyttningsbesiktningBesiktningdag
2024-12-23

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenhet			
	Dörr	Dörr HH med tub	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn		OK
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr . Hg har inte använt förrådet . Måste lappas.Åtgärdas vid förebyggande besök.	
Uteplats			
	Övrigt besiktn	Uteplats finns	
Hall			
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Brandvarmare		OK
	Noden		OK
Kök			
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kyl/Frys HH		OK
	Kolfilterfläkt		OK
	Spis m. keramikhäll varmluft		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
Badrum			
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Badrumsskåp		OK
	Golv plast/våtutrymme		OK

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJEBesöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	WC stol	Helt porslin	
	Övrigt besiktn	Duschvägg ej sta .Ingen åtgärd av Telge.	
	Handfat	Helt porslin	
	Plats för tvättm/torktumlare	Föberedd för tvättmaskin	
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
Vardagsrum			
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Etableringskostnad		OK
Sovrum 1			
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	