

2024-08-09

Telge

Skolvägen 4
153 60 Mölnbo

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 208-22437

Adress: Skolvägen 4

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-08-09

Fastighet
Griffeltavlan 4

Bygg/Ombygg. år
1964/2010

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
41,3

Objektsnr
208-22437

Adress
Skolvägen 4

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-08-07

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Kyl		OK
	Spisfläkt, Tillval		OK
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spis		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Städskep		OK
	Dörr		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej Förberett för diskmaskin	
	Övrigt besiktn		OK
	Blandare		OK
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Hatthylla		OK
	Garderob		OK
	Brandvarnare	Helt porslin	
Vardagsrum			
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Noden		OK
	Balkong		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Dörr	innerdörr finns ner i källare tidigare).	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin	
	Tak målad		OK
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Badrumsskåp		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Dörr		OK
	Förberedd för tvättm/torktumlare		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej.	
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvättmaskin.	
Lägenhet			
	Övrigt besiktn	Hiss. finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Lägenhetsförråd finns ner i källare besiktad och märkt med lgh-nr.	
	Övrigt besiktn	Dörr VH med tub	
	Övrigt besiktn	Balkong. finns	