

2023-11-06

Telge

Skolvägen 36
153 60 MÖLNBO

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 283-26642

Adress: Skolvägen 36

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande (inflyttande hyresgäst)

Utskriftsdatum: 2023-11-06

Fastighet
Griffeltavlan 1

Bygg/Ombygg. år
1986/ 0

Objektstyp
3 Rum och kök

Area
84,7

Objektsnr
283-26642

Adress
Skolvägen 36

Vån

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2023-11-02

| Enhet | Åtgärd | Anmärkning | Status |
|------------|-------------------------------------|--|--------|
| Lägenhet | | | |
| | Dörr | Dörr HH med tub | |
| | Övrigt besiktn | Hiss finns ej | |
| | Övrigt besiktn | Persienner ej standard. | |
| | Övrigt besiktn | Reformbeslag saknas/bytes. Åtgärdas vid förebyggande underhåll | |
| Vardagsrum | | | |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg målad | | OK |
| Kök | | | |
| | Diskbänkbelysning | | OK |
| | Frys VH | | OK |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Kyl HH | | OK |
| | Överskåp | | OK |
| | Luckor | | OK |
| | Spis m. keramikhäll varmluft | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg kakel+målad | | OK |
| | Plats för diskmaskin? Om ja, bredd? | Plats för diskmaskin finns ej | |
| Hall | | | |
| | Brandvarnare | | OK |
| | Garderob | | OK |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Hatthylla | | OK |
| | Lägenhetsdörr | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg målad | Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge. | |
| Badrum | | | |
| | Armatyr | | OK |
| | Duschplats | | OK |

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

| Enhet | Åtgärd | Anmärkning | Status |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
| | Golv klinkers | | OK |
| | Handdukstork | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg kakel | | OK |
| | WC stol | | OK |
| | Plats för tvättm/torktumlare | Plats för tvätt och tork finns | |
| Sovrum 1 | | | |
| | Garderob | | OK |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg målad | | OK |
| Sovrum 2 | | | |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Tak målad | | OK |
| | Vägg målad | | OK |
| Uteplats | | | |
| | Staket | | OK |
| Klädkammare | | | |
| | Garderob | | OK |
| | Golv linoleum | | OK |
| | Städskåp | | OK |
| | Undertak | | OK |
| | Vägg målad | | OK |