

2024-02-29

Telge

Sköldvägen 10
151 51 SÖDERTÄLJE

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 077-17480

Adress: Sköldvägen 10

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktning utlåtande (inflyttande hyresgäst)

Utskriftsdatum: 2024-02-29

Fastighet
Sätessgården 1

Bygg/Ombygg. år
1966/ 0

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
44,5

Objektsnr
077-17480

Adress
Sköldvägen 10

Vån
03

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-02-28

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Spis m. keramikhäll	3st ugnsplåtar och galler finns.	
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Golv plast		OK
	Vägg målad	1 st plugghål på vägg1. Tätas Hg åtgärdar.	
	Tak målad		OK
	Kyl/Frys VH		OK
	Blandare		OK
	Bredd befintlig ugn/spis	55 cm.	
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frysf?	Delad kyl /frys.	
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Finns ej plats.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval	VH ej Tub.	
	Luckor lackning	4 st fast garderob.	
	Vägg tapet	1 st plugghål på vägg2 . Tätas. Hg åtgärdar.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Några repor. Ingen åtgärd av Telge.	
	Brandvarnare	Finns.	
	Hatthylla	Montera på plats. Hg åtgärdar.	
Vardagsrum			
	Vägg tapet	Tapetsering. Telge åtgärdar.	
	Tak målad		OK
	Golv plast	Ej besiktningsbar på grund av möbler .	
Badrum			
	Duschplats		OK
	Golv plast/våtutrymme		OK

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Vägg kakel		OK
	Undertak		OK
	Förberedd för tvättm/torktumlare		OK
	Handfat	Helt porslin.	
	WC stol	Helt porslin.	
	Handdukstork		OK
	Badrumsskåp		OK
	Badkar	Finns ej.	
Balkong	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvätt. El.vatten och avlopp.	
	Övrigt besiktn	Finns i v-rum.	
Lägenhet	Dörr	Dörr VH ej Tub.	
	Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Finns.	