

2024-08-12

# Telge

Skolvägen 8  
153 60 Mölnbo

## Besiktningstillstånd av er lägenhet

**Lägenhet:** 208-22466

**Adress:** Skolvägen 8

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-08-12

Fastighet  
Griffeltavlan 4Bygg/Ombygg. år  
1964/2010Objektstyp  
1 Rum och kökArea  
41,3Objektnr  
208-22466Adress  
Skolvägen 8Vän  
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning  
AvflyttningsbesiktningBesiktningdag  
2024-06-26

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Spisfläkt, Tillval		OK
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spis		OK
	Kyl/Frys VH Inbyggd		OK
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Ej förberedd för diskmaskin.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Brandvarnare		OK
Vardagsrum			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Dörr	Dörr i förråd (Tidigare). Åtgärdas vid förebyggande underhåll.	
	Noden		OK
Badrum			
	Badrumsskåp		OK
	Golv plast/vätutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin	
	Tak målad		OK

## Telge Bostäder AB

Box 633  
151 27 SÖDERTÅLJEBesöksadress  
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se  
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
	Plats för tvättm/torktumlare	Föberedd för tvättmaskin.	
Balkong			
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn	Balkong finns.	
Lägenhet			
	Dörr	Dörr VH med tub	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Förråd besiktad och märkt med lgh-nr.	