

2024-09-19

Telge

Rödbloms gränd 47
151 65 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 156-12175

Adress: Rödbloms gränd 47

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokoll, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokoll sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-09-19

Fastighet
Gravyren 19

Bygg/Ombygg. år
1975/ 0

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
47,0

Objektsnr
156-12175

Adress
Rödbloms gränd 47

Vån
Bv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-09-17

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Kyl/Frys	Bytes. Telge åtgärddar	
	Golv linoleum	Klickgolv .Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Luckor lackning		OK
	Överskåp		OK
	Luckor byte	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Spis m. keramikhäll varmluft		OK
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Ej förberedd för diskmaskin	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum	Klickgolv .Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Vägg tapet	Helmålning . Hg Åtgärddar	
	Tak målad		OK
	Brandvarnare		OK
	Övrigt besiktn	Hatthylla. Ej original.Hg återställa original hatthylla .	
Vardagsrum			
	Golv linoleum	Klickgolv .Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Helmålning . Hg Åtgärddar	
	Tak målad		OK
	Noden		OK
	Dörr	Dörr återställas . Hg Åtgärddar	
Badrum			
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Vägg kakel		OK
	Handfat		

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
		Helt porslin	
	Badrumsskåp		OK
	WC stol	Helt porslin	
	Duschplats		OK
	Förberedd för tvättm/torkumlare	Förberedd för tvättmaskin	
	Handdukstork		OK
	Undertak		OK
	Övrigt besiktn	Ej badkar	
Balkong			
	Övrigt besiktn	Balkong finns	
Lägenhet			
	Dörr	Dörr VH ej tub	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn	Hiss finns	