2026-11-13

Telge

Hövdingevägen 11
151 51 Södertälje

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 076-17374

Adress: Hövdingevägen 11

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-13

Fastighet	Bygg/Ombygg. år	Objektstyp	Area	Objektsnr
Godset 2	1966/ 0	2 Rum och kök	63,0	076-17374

Adress	Vån	
Hövdingevägen 11	02	Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning	Besiktningsdag
Avflyttningsbesiktning	2026-11-12

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Spisfläkt, Tillval		OK
	Luckor lackning		OK
	Kyl	Tidigare, En liten Tryck Märkning på frysdörr. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spis m. keramikhäll varmluft		OK
	Bredd befintlig ugn/spis	70 cm.	
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frysf?	Delad kyl / frys.	
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Finns ej plats.	
	Golv linoleum		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Varmluftsugn m induktionshäll,Standardhöjande und		OK
	Luckor byte		OK
Hall			
	Golv linoleum	parkett golv.	
	Säkerhetsdörr, Tillval	HH + Tub.	
	Brandvarnare	Finns.	
	Luckor lackning	2 st fast garderob.	
	Hatthylla	Finns.	
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
Vardagsrum			
	Noden	Finns.	
	Golv - parkett/trä, läggning		OK
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
Sovrum 1			
	Golv linoleum		OK
	Vägg tapet		OK

Telge Bostäder AB
Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE
Besöksadress
Storgatan 42
Växel: 08-550 221 00
kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Tak målad		OK
Badrum			
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Badrumsskåp		OK
	Handdukstork		OK
	WC stol	Helt porslin.	
	Handfat	Helt porslin.	
	Badkar	Finns ej.	
	Saknas		OK
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Plats för tvättm/torktumlare	Forberedd för tvätt. El.vatten	
Klädkammare			
	Golv linoleum		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
Balkong			
	Övrigt besiktn	Finns i v-rum.	
Lägenhet			
	Lägenhetsförråd	Finn, ej bes.	
	Dörr	Dörr HH + Tub.	
	Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	