

2025-05-23

Telge

Skolvägen 8
153 60 Mölnbo

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 208-22463

Adress: Skolvägen 8

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningensutlåande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-23

Fastighet
Griffeltavlan 4

Bygg/Ombygg. år
1964/2010

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
41,3

Objektsnr
208-22463

Adress
Skolvägen 8

Vån
02

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2025-05-21

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spis m. keramikhåll varmluft		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kyl/Frys VH Inbyggd		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
Hall			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Brandvarnare	Ok	
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?		OK
Vardagsrum			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Noden		OK
	Dörr	Dörr i förråd. Åtgärdas vid förebyggande besök.	
Badrum			
	Badrumsskåp		OK
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin .	
	Tak målad		OK
	WC stol	Helt porslin .	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Vägg kakel		OK
	Vägg plastmatta	Ej plastmatta . Hel kakel .	
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvättmaskin .	
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
Balkong	Övrigt besiktn	Balkong finns	
Lägenhet	Dörr	Dörr vh med tub	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn	Hiss finns inte	
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	