

2025-03-04

Telge

Klockarvägen 93
151 62 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 128-15556

Adress: Klockarvägen 93

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokoll, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokoll sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-03-04

Fastighet
Rågen 1

Bygg/Ombygg. år
1971/2001

Objektstyp
1 Rum och kök

Area
34,5

Objektsnr
128-15556

Adress
Klockarvägen 93

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2025-03-03

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv linoleum	Klickgolv (Tidigare). Ingen åtgärd av Telge.	
	Kyl/Frys VH		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spiskåpa		OK
	Spis m. keramikhäll		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum	Klickgolv (Tidigare). Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Garderob		OK
	Luckor lackning		OK
	Brandvarnare	Finns i v-rum.	
	Hatthylla		OK
	Målning övrigt		OK
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä,läggning	Klickgolv (Tidigare). Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Noden		OK
Badrum			
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Golv klinkers		OK
	WC stol	Helt porslin.	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÅLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Handfat	Helt porslin.	
	Badrumsskåp		OK
	Duschplats		OK
	Handdukstork		OK
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvättmaskin.	
	Övrigt besikt	Badkar finn sej.	
Lägenhet			
	Brandvarnare		OK
	Lägenhetsförråd		OK
	Övrigt besikt		OK
	Dörr	Dörr VH med tub.	
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr.	
	Övrigt besikt	Persienner ej standard.	
	Övrigt besikt	Balkong finns ej.	
	Övrigt besikt	Hiss finns.	