

2026-05-04

Telge

Logsjövägen 17 A
153 37 Järna

Besiktningens utlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 216-22617

Adress: Logsjövägen 17 A

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-04

Fastighet
Hinken 8

Bygg/Ombygg. år
1956/2009

Objektstyp
1 Rum och
kokvrå

Area
27,0

Objektsnr
216-22617

Adress
Logsjövägen 17 A

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2026-04-02

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kokvrå			
	Kyl		OK
	Spis m. keramikhäll		OK
	Kyl/Frys HH Inbyggd		OK
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?	Ej förberedd för diskmaskin	
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Dörr	Dörr i förråd (tidigare) . Åtgärdas vid förebyggande besök.	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Brandvarnare	Bytes. Telge åtgärdarÅtgärdas vid förebyggande besök.	
Vardagsrum			
	Noden	Ok	
	Vägg tapet	Plugghål tätas på vägg 2,3 . Hg Åtgärdar	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Badrum			
	Badrumsskåp		OK
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork		OK
	Handfat	helt porslin	
	WC stol		

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
		helt porslin	
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
	Plats för tvättm/torktumlare	Ej förberedd för tvättmaskin	
	Tak målad		OK
	Vägg kakel+målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Lägenhet			
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	
	Dörr	Dörr VH med tub	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Balkong finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	