

2024-11-04

Telge

Gammelgårdsvägen 2 F
153 71 Hölö

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 355-26173

Adress: Gammelgårdsvägen 2 F

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokoll, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokoll sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-11-04

Fastighet
Gammalgården 1 (2012)

Bygg/Ombygg. år
2012/ 0

Objektstyp
2 Rum och kök

Area
52,3

Objektsnr
355-26173

Adress
Gammalgårdsvägen 2 F

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-10-30

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 1			
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Brandvarnare		OK
Badrum			
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
	Handfat	Helt porslin	
	WC stol	Helt porslin	
	Badrumsskåp		OK
	Duschhörna		OK
	Torktumlare lgh		OK
	Övrigt besiktn	Dörrfoder målas, Telge åtgärdar	
	Tvättmaskin lgh		OK
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
Köksdel			
	Luckor lackning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kolfilterfläkt		OK
	Induktionshäll		OK
	Separat ugn		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Övrigt besiktn	Skåp under diskbänken återställas .Åtgärdas vid förebyggande besök.	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall			
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Klädkammare			
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Noden		OK
Balkong			
	Övrigt besiktn	Balkong finns	
Lägenhet			
	Dörr	Dörr VH ej tub	
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	