



Getingstigen 7
151 60 Södertälje

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 080-13225

Adress: Getingstigen 7

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningssutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-03-12

Fastighet
Skoveln 1

Bygg/Ombygg, år
1966/ 0

Objekttyp
3 Rum och kök

Area
86,0

Objektsnr
080-13225

Adress
Getingstigen 7

Vån
02

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningssdag
2025-03-11

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	KolfILTERfläkt		OK
	Spis m. keramikhäll varmluft	Ta bort fläckar på keramikhäll. Hg åtgärdar.	
	Frys VH	En liten spricka på 1st frys låda och 1 st frys lucka. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kyl HH		OK
	Golv linoleum		OK
	Luckor byte		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Ta bort plast hängare som finns på vägg 1, 3. utan att lämna skada eller spår märken.	
	Vägg kakel+målad		OK
	Plats för diskmaskin? Om ja, bredd?		
	60 cm.		
	Hel kyl & frys, delad kyl/frys, kyl med frys?	Hel kyl / hel frys.	
	Bredd befintlig ugn/spis		
	60 cm.		
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Golv linoleum		OK
	Övrigt besiktning	1 st fast garderob.	
	Hathylla	Finns.	
	Brandvarnare	Finns.	
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä, läggning		OK
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Ta bort plast hängare som finns på väggarna utan att lämna skada eller spår märken.	
	Noden	Finns.	
Sovrum 1			
	Golv linoleum		

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Ej besiktningsbar på grund av möbler.			
Tak målad			OK
Vägg målad Ta bort fläck märken på vägg1, utan att lämna skada eller spår märken. Hg åtgärdar.			
Övrigt besiktn	Garderob med 3 st skjutdörr.		
Sovrum 2			
Golv linoleum			OK
Tak målad			OK
Vägg målad	Ta bort plast hängare som finns på vägg2. Hg åtgärdar.		
Övrigt besiktn	2 st fast garderob.		
Badrum			
Badkar	Finns.		
Handfat	Helt porstlin.		
Tak målad			OK
WC stol	Helt porstlin.		
Vägg kakel			OK
Badrumskskåp			OK
Handdukstork			OK
Golv plast/vätutrymme			OK
Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvätt. El. vatten och avlopp.		
Toalettrum			
Handfat	Helt porstlin.		
WC stol	Helt porstlin.		
Golv plast/vätutrymme			OK
Tak målad			OK
Vägg kakel+målad			OK
Balkong			
Övrigt besiktn	Finns i v-rum.		
Lägenhet			
Dörr	Dörr VH + Tub.		
Övrigt besiktn	Finns ej Hiss.		
Övrigt besiktn	Persienner ej standard.		

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenhetsförråd		Finns. i Getingstigen 8.	