

2026-05-26

Telge

Sveagatan 18
152 42 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 032-18695

Adress: Sveagatan 18

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-26

Fastighet
Hästen 1

Bygg/Ombygg. år
1957/2008

Objektstyp
1 Rum och
kokvrå

Area
29,4

Objektsnr
032-18695

Adress
Sveagatan 18

Vån
Sv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2026-05-26

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kokvrå			
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Luckor byte		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Spis m. keramikhäll varmluft		OK
	Golv linoleum		OK
	Kolfilterfläkt		OK
Hall			
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Tryggh.pkt.1 fönster/dörrlås		OK
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum		OK
Vardagsrum			
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Noden		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Golv linoleum		OK
Badrum			
	Handfat		OK
	WC stol		OK
	Golv plast/våtutrymme		OK
	Vägg kakel		OK
	Tak målad		OK
Lägenhet			
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Lägenhetsförråd		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn		OK