

2024-12-16

Telge

Skolvägen 4
153 60 Mölnbo

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 208-22435

Adress: Skolvägen 4

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-12-16

Fastighet
Griffeltavlan 4Bygg/Ombygg. år
1964/2010Objektstyp
2 Rum och kökArea
63,6Objektsnr
208-22435Adress
Skolvägen 4Vän
Bv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
AvflyttningsbesiktningBesiktningdag
2024-12-10

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Vägg målad	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärder.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärder	
	Golv linoleum	Bytes. Telge åtgärder	
	Luckor lackning	Luckor lackas. Telge åtgärder.	
	Kyl/Frys HH	Bytes. Telge åtgärder	
	Spis m. keramikhäll varmluft		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
Hall			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Tak målad		OK
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Brandvarnare	OK	
Vardagsrum			
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärder.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärder	
	Golv plast	Bytes. Telge åtgärder	
	Noden	OK	
Sovrum 1			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärder	
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärder.	
Badrum			
	Golv plast/våtutrymme		OK

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÅLJEBesöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin	
	Tak målade		OK
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Badrumsskåp		OK
	Badkar	Badkar finns	
	Övrigt besiktat		OK
	Plats för tvätt/torktumlare	Föberedd för tvättmaskin	
Balkong			
	Övrigt besiktat	Balkong finns	
Lägenhet			
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	
	Dörr	Dörr VH med tub	
	Övrigt besiktat	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktat	Persienner ej standard.	