

2026-10-09

Telge

Skolvägen 14
153 60 Mölnbo

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 208-22475

Adress: Skolvägen 14

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-09

Fastighet
Griffeltavlan 4

Bygg/Ombygg. år
1964/2010

Objektstyp
2 Rum och
kokvrå

Area
47,4

Objektsnr
208-22475

Adress
Skolvägen 14

Vän
Sv

Ny hyresgäst - inflytt
Daniel Benjamin Grünberg

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningsdag
2026-10-07

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kokvrå			
	Spis m. keramikhäll		OK
	Förberedelse för diskmaskin		
		Ej förberedd för diskmaskin	
	Kyl/Frys		OK
	Luckor lackning		OK
	Kyl/Frys HH		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Golv linoleum		OK
	Dörr		OK
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Vägg tapet		
		Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum		OK
	Brandvarnare		
		Ok	
	Övrigt besiktn		
		Hatthylla finns	
Vardagsrum			
	Tak målad		OK
	Vägg tapet		
		Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Golv plast		OK
	Dörr		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Övrigt besiktn		OK
	Noden		OK
Sovrum 1			
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Golv plast		OK
	Dörr		OK
Badrum			

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Badrumsskåp	Badrumsskåp med ljusramp uttag H	
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin	
	Tak målad		OK
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Plats för tvättm/torktumlare		OK
	Dörr		OK
Uteplats ostörd			
	Övrigt besiktn	Uteplats finns	
Lägenhet			
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	
	Dörr	Dörr VH med tub	