

2024-05-21

Telge

Blåskäggs gränd 68
151 65 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 157-12464

Adress: Blåskäggs gränd 68

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundtjänst.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-05-21

Fastighet
Gravyren 18

Bygg/Ombygg. år
1975/ 0

Objektstyp
3 Rum och kök

Area
78,5

Objektnr
157-12464

Adress
Blåskäggs gränd 68

Vån
Bv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2024-05-21

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kolfilterfläkt		OK
	Kyl HH		OK
	Frys VH	Spricka frysfront och en låda. Hg åtgärdar.	
	Separat häll		OK
	Separat ugn		OK
	Luckor byte	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Förberedelse för diskmaskin	Förberedd för diskmaskin.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Garderob		OK
	Brandvarnare	Saknas (T) Åtgärdas vid förebyggande.	
	Hatthylla		OK
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Hg har målat V1 och V3 målas . Hg åtgärdar.	
	Noden	Saknas adaptar (T) Åtgärdas vid förebyggande .	
Sovrum 1			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 2	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Garderob		OK
Badrum	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
Badrum	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Garderob		OK
Lägenhet	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handfat	Spricka. Bytes.	
Lägenhet	Tak målad		OK
	WC stol	Helt porslin.	
Lägenhet	Vägg kakel		OK
	Badrumsskåp		OK
Lägenhet	Handdukstork		OK
	Duschplats		OK
Lägenhet	Övrigt besiktn	Badkar finns ej.	
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvättmaskin.	
Lägenhet	Dörr	Dörr HH med tub.	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
Lägenhet	Övrigt besiktn	Balkong finns.	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
Lägenhet	Övrigt besiktn	Besiktad och märkt med lgh-nr.	