

2026-05-13

Telge

Granövägen 112
151 67 Södertälje

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 153-11690

Adress: Granövägen 112

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-13

Fastighet
Pastellen 6

Bygg/Ombygg. år
1974/ 0

Objektstyp
2 Rum och
kokvrå

Area
47,5

Objektsnr
153-11690

Adress
Granövägen 112

Vån
07

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2026-05-12

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kokvrå			
	Spisfläkt, Tillval		OK
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Kyl/Frys HH		OK
	Spis m. keramikhäll		OK
	Föberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
	Luckor byte	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg målad	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Hall			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Brandvarnare	Ok	
	Tak målad		OK
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Noden		OK
Vardagsrum			
	Snickeri		OK
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv - parkett/trä,läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Sovrum 1			
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
Badrum			
	Tvättmaskin lgh	Utgånget tillval	
	Golv plast/vätutrymme	Missfärgning .Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Handdukstork		OK
	Handfat	Helt porslin	
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Övrigt besiktn	Badkar finns i förråd . Hg Återställer	
	Dörr		OK
	Plats för tvättm/torktumlare	Ej förberedd för tvättmaskin	
	Tak målad		OK
Lägenhet			
	Dörr	Dörr HH med tub	
	Övrigt besiktn	Hiss finns	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn	Balkong finns ej	
	Övrigt besiktn		OK
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	