

2026-10-01

Telge

Krokvägen 17
153 60 Mölnbo

Besiktningsutlåtande av er lägenhet

Lägenhet: 287-25700

Adress: Krokvägen 17

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-01

Fastighet
Stegvagnen 3

Bygg/Ombygg. år
1992/2012

Objektstyp
Radhus 2 rum

Area
67,5

Objektsnr
287-25700

Adress
Krokvägen 17

Vån
Bv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningsdag
2026-05-29

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Separat häll		OK
	Golv linoleum		OK
	Luckor lackning		OK
	Kyl/Frys VH		OK
	Separat ugn		OK
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Spiskåpa		OK
Hall			
	Golv linoleum		OK
	Tak målad		OK
	Vägg tapet		OK
	Hatthylla		OK
Vardagsrum			
	Golv - parkett/trä,läggning		OK
	Vägg tapet		OK
	Tak målad		OK
	Noden		OK
Sovrum 1			
	Golv linoleum		OK
	Tak målad		OK
	Vägg tapet		OK
Badrum			
	Handfat		OK
	WC stol		OK
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Badkar		OK
	Handdukstork		OK
	Tvättmaskin lgh		OK
	Torktumlare lgh		OK
	Tak målad		OK
	Vägg våtrumsmatta		OK
Klädkammare			

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Golv linoleum	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK