

2026-06-22

Telge

Skolvägen 14
153 60 Mölnbo

Besiktningstillåtande av er lägenhet

Lägenhet: 208-22475

Adress: Skolvägen 14

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-22

Fastighet
Griffeltavlan 4

Bygg/Ombygg. år
1964/2010

Objektstyp
2 Rum och
kokvrå

Area
47,4

Objektsnr
208-22475

Adress
Skolvägen 14

Vån
Sv

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2026-06-18

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kokvrå			
	Spis m. keramikhäll	3+1	
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
	Kyl/Frys	Inredning finns	
	Luckor lackning	Utan anmärkning.	
	Kyl/Frys HH		
	Vägg målad		OK
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Utan anmärkning.	
	Dörr	Utan anmärkning.	
Hall			
	Säkerhetsdörr, Tillval	Säkerhetsdörr VH med tub	
	Vägg tapet	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Tak målad		OK
	Golv linoleum	Utan anmärkning.	
	Brandvarnare	Brandvarnare finns. Kontrolleras vid förebyggande besök.	
	Övrigt besiktn	Hatthylla finns	
Vardagsrum			
	Tak målad		OK
	Vägg tapet	Spikhål hg åtgärddar	
	Golv plast	Utan anmärkning.	
	Dörr	Utan anmärkning.	
	Övrigt besiktn	Uteplats finns med 7rader.	
	Övrigt besiktn	Vägguttag uteplats ej std tas bort. Telge åtgärddar	
	Övrigt besiktn		

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
		Tättningslist för balkong dörren bytes. Åtgärdas vid förebyggande besök.	
Sovrum 1	Noden		OK
	Vägg tapet	Utan anmärkning.	
	Tak målad	Utan anmärkning.	
	Golv plast	Utan anmärkning.	
Badrum	Dörr	Utan anmärkning.	
	Badrumsskåp	Badrumsskåp med ljusramp uttag H	
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Handdukstork	EI	
	Handfat	Helt porslin	
	Tak målad	Utan anmärkning.	
	WC stol	Helt porslin	
	Vägg kakel		OK
	Plats för tvättm/torktumlare	Förberedd för tvättmaskin	
	Dörr	Utan anmärkning.	
Lägenhet	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persiennor ej standard.	
	Lägenhetsförråd	Besiktad och märkt med lgh-nr	