

2026-02-18

Telge

Barkvägen 10
152 55 Södertälje

Besiktningstillåtande av er lägenhet

Lägenhet: 370-26708

Adress: Barkvägen 10

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningsprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningsprotokollet, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningsprotokollet sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder Igelsta 1 AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-02-18

Fastighet
Sågverket 12

Bygg/Ombygg. år
2024/ 0

Objektstyp
2 Rum och kök

Area
34,6

Objektsnr
370-26708

Adress
Barkvägen 10

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2026-02-18

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenhet			
	Lägenhetsförråd	Lägenhetsförråd finns i vind och är uppmärkt med lägenhetsnummer.	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	
	Övrigt besiktn	Hiss finns	
Kök			
	Golv klinkers	Utan anmärkning.	
	Golv parkett/trä	Utan anmärkning.	
	Vägg målad	Borrhål 3st hyresgäster åtgärder.Kontrolleras vid förebyggande besök.	
	Tak målad	Utan anmärkning.	
	Luckor	Utan anmärkning.	
	Varmluftsgugn	Plåtar 2st samt galler finns,utan anmärkning	
	Induktionshäll	Utan anmärkning.	
	Mikrovågsugn	Utan anmärkning.	
	Spiskåpa	Utan anmärkning.	
	Kyl/Frys HH	Inredning finns	
	Diskmaskin	Inredning finns, utan anmärkning	
	Hatthylla	Hatthylla finns	
	Garderob	Garderob 1st finns	
	Blandare	Oras	
	Diskbänkbelysning	Utan anmärkning.	
	Lägenhetsdörr	Säkerhetsdörr HH	
Vardagsrum			
	Golv parkett/trä		

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
		Utan anmärkning.	
	Vägg målad	Borrhål vägg 1, 1st vägg 28st vägg 3, 2st hyresgäster åtgärder. Kontrolleras vid förebyggande besök.	
	Tak målad	Utan anmärkning.	
	Telia Digital-TV Box	Finns komplett i städskåp.	
	Brandvarnare	Brandvarnare finns, Kontrolleras vid förebyggande besök.	
	Övrigt besiktat	Balkong finns	
Badrum			
	Golv klinkers	Utan anmärkning	
	Vägg kakel	Utan anmärkning.	
	Undertak	Utan anmärkning.	
	Badrumsskåp	Badrumsskåp med ljusramp ej uttag	
	Duschhörna	2st hela	
	Kombimaskin tvätt lgh	Inredning finns, utan anmärkning	
	Skåp	Utan anmärkning.	
	Handfat	Hel porslin	
	WC stol	Hel porslin	
	Handdukstork	EI	
	Dörr	Utan anmärkning	
	Övrigt besiktat	Toapappershållare lossnat ses över vid förebyggande besök	
Hall			
	Telia Bredbandsswitch (router) i IT-skåp	Noden samt strömadapter finns	
	Garderob	Garderob 2st	
	Linneskåp	Linneskåp finns	
	Städskåp	Städskåp finns	