

2025-02-03

Telge

Rönnvägen 8 A
153 36 Järna

Besiktningstillstånd av er lägenhet

Lägenhet: 230-23479

Adress: Rönnvägen 8 A

Tillsammans med det här brevet finns ett besiktningssprotokoll som visar besiktningen av er lägenhet.

Vid eventuella skador som inte är noterade på besiktningssprotokoll, ska ombesiktning påkallas inom 8 arbetsdagar, från kontraktsdatum. Detta görs via vår kundservice, 08-550 221 00.

Åtgärder i besiktningssprotokoll sker inom sex månader efter att kontraktet börjat gälla. Du har möjlighet att göra egna val av tapet/färg om detta ska åtgärdas.

Telge Bostäder AB

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-03

Fastighet
Jätten 1

Bygg/Ombygg. år
1969/ 0

Objektstyp
2 Rum och kök

Area
65,1

Objektnr
230-23479

Adress
Rönnvägen 8 A

Vån
01

Ny hyresgäst - inflytt

Anledning till besiktning
Avflyttningsbesiktning

Besiktningdag
2025-01-29

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök			
	Golv plast	Bytes. Telge åtgärddar	
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärddar.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärddar	
	Luckor byte	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Spiskåpa		OK
	Kyl/Frys VH		OK
	Spis m. keramikhäll		OK
	Förberedelse för diskmaskin	Ej förberedd för diskmaskin	
	Dörr	Dörr saknas (Tidigare).Ingen åtgärd av Telge.	
Hall			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärddar.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärddar	
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Säkerhetsdörr, Tillval		OK
	Brandvarnare		OK
Vardagsrum			
	Balkonginglasning, Tillval		OK
	Golv - parkett/trä, läggning	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärddar.	
	Tak målad	Målas. Telge åtgärddar	
	Noden		OK
Sovrum 1			
	Golv plast	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg tapet	Tapetsering och hel målning. Telge åtgärddar.	

Telge Bostäder AB

Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Storgatan 42

Växel: 08 550 22100

kundservicebostader@telge.se
www.telge.se

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
	Tak målåd	Målas. Telge åtgärddar	
Badrum			
	Handfat	Helt porslin	
	WC stol	Helt porslin	
	Golv plast/våtutrymme	Mindre märken. Ingen åtgärd av Telge.	
	Vägg kakel+målåd	Hel målning. Telge åtgärddar.	
	Tak målåd	Målas. Telge åtgärddar	
	Övrigt besiktn	Badkar finns ej	
	Övrigt besiktn	Torkskåp tas bort . Åtgärdas vid förebyggande besök.	
	Plats för tvättm/torktumlare	Föberedd för tvättmaskin	
Balkong			
	Övrigt besiktn	Balkonginglasning finns	
Lägenhet			
	Dörr	Dörr VH ej tub	
	Övrigt besiktn	Hiss finns ej	
	Övrigt besiktn	Persienner ej standard.	